

2024年5月20日

品質マネジメントシステムに関する国際規格 IATF 16949^{*1} 認証の取り消しについて

パナソニック インダストリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員・CEO:坂本真治、以下 当社)は、当社電子材料製品の UL Solutions(以下 UL)の認証登録における不正行為(2024年1月12日付公表、以下 本件)に関連し、IATF 16949の認証機関である LRQA リミテッドによる特別審査を受審しました。その結果、国内の郡山工場、郡山西工場^{*2}は2024年5月11日付、四日市工場は2024年5月14日付、南四日市工場は2024年5月15日付でIATF 16949認証が取り消しとなる旨の通知を受領しましたので、お知らせいたします。

お客様をはじめ関係者の皆様方にはご心配をおかけし、心より深くお詫び申し上げます。

当社は、この度の措置を真摯に受け止め、お客様および広く社会からの信頼回復に努めるとともに、今後、外部調査委員会の調査結果も踏まえ、再発防止に取り組み、当該認証の早期再取得に向けて全力で取り組んでまいります。

1. IATF 16949 認証取り消しの内容

【取り消し範囲】

- ・IATF 登録番号 0399408
- ・対象工場 郡山工場、郡山西工場^{*2}
- ・適用範囲^{*3} プリント配線板用銅張積層板及びプリプレグ、一般電気絶縁用積層板、内層回路入り銅張積層板の設計及び製造

- ・IATF 登録番号 0403435
- ・対象工場 四日市工場
- ・適用範囲^{*3} 熱硬化性樹脂成形材料、熱可塑性樹脂成形材料の設計及び製造

- ・IATF 登録番号 0403376
- ・対象工場 南四日市工場
- ・適用範囲^{*3} 半導体封止用成形材料及び液状材料の設計及び製造
銅張積層板、フレキシブル銅張積層板の設計及び製造

【取り消された認証規格】

IATF16949:2016

【認証の取り消し日】

・郡山工場、郡山西工場^{※2}

2024年5月11日

・四日市工場

2024年5月14日

・南四日市工場

2024年5月15日

2. 本件への対応

当該製品をご購入いただいているお客様に個別にご説明の上、今後の対応を協議します。また、当該製品に関する個別のお問い合わせについては、下記のウェブサイトにて対応します。

<お問い合わせ対応サイト>

(日本語)<https://industrial.panasonic.com/jp/notice/em240118>

(英語)<https://industrial.panasonic.com/ww/notice/em240118>

(中国語)<https://industrial.panasonic.cn/ea/notice/em240118>

- ※1 IATF(International Automotive Task Force)16949 は自動車産業向け品質マネジメントシステムに関する国際規格です。
- ※2 郡山西工場は2024年1月12日に公表した第三者認証不正の対象ではありませんが、郡山工場と登録番号が同じため、IATF 16949 認証の取り消しの対象工場となります。
- ※3 今回の適用範囲はIATF 16949 認証に基づくものであり、2024年1月12日に公表した第三者認証不正の電子材料製品とは一致していません。

以上