

2024年2月7日

品質マネジメントシステムに関する国際規格 IATF16949[*1] 認証の一時停止について

パナソニック インダストリー株式会社(本社:大阪府門真市、代表取締役 社長執行役員・CEO:坂本 真治、以下 当社)は、電子材料製品の UL Solutions の認証登録における不正行為(2024年1月12日付公表)に関連し、自動車産業向け品質マネジメントシステムに関する国際規格である IATF16949 について、IATF16949 の認証機関である LRQA リミテッドから、国内の郡山工場、郡山西工場[*2]、四日市工場および南四日市工場の認証を2024年2月2日より一時停止する旨の通知を受領しましたのでお知らせいたします。

お客様や皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることを、心より深くお詫び申し上げます。弊社は、この度の措置を真摯に受けとめ、お客様および広く社会からの信頼回復に向け全力で取り組んでまいります。

IATF16949 認証一時停止の内容

【一時停止範囲】

- ・登録番号 0399408
- ・対象工場 郡山工場、郡山西工場(郡山工場と同じ登録番号のため対象)
- ・適用範囲[*3] プリント配線板用銅張積層板及びプリプレグ、一般電気絶縁用積層板、内層回路入り銅張積層板の設計及び製造
- ・登録番号 0403435
- ・対象工場 四日市工場
- ・適用範囲[*3] 熱硬化性樹脂成形材料、熱可塑性樹脂成形材料の設計及び製造
- ・登録番号 0403376
- ・対象工場 南四日市工場
- ・適用範囲[*3] 半導体封止用成形材料及び液状材料の設計及び製造
銅張積層板、フレキシブル銅張積層板の設計及び製造

【一時停止された認証規格】

IATF16949:2016

【認証の一時停止日】

2024年2月2日

<お問い合わせ対応サイト>

(日本語) <https://industrial.panasonic.com/jp/notice/em240118>

(英語) <https://industrial.panasonic.com/ww/notice/em240118>

(中国語) <https://industrial.panasonic.cn/ea/notice/em240118>

[*1]IATF(International Automotive Task Force)16949 は自動車産業向け品質マネジメントシステムに関する国際規格です。

[*2]郡山西工場は 2024 年 1 月 12 日に公表した第三者認証不正の対象製品は製造しておりませんが、郡山工場と登録番号が同じため、IATF16949 認証の一時停止の対象工場となります。

[*3]今回の適用範囲は IATF16949 認証に基づくものであり、2024 年 1 月 12 日に公表した第三者認証不正の対象製品とは一致していません。